



Bouchon d'huile pour compresseur HL 275-50

Product Images



Additional Information

Référence	36840-64
EAN	08712418183603
Sans huile	Non
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non
Compatible avec	HL 310-25 (36839-1), HL 275-50 (36856), HL 325-50 (36832)

