



# Bloc moteur pour compresseur HL 325-50

## Product Images



## Additional Information

---

Référence	36832-U
EAN	8712418344769
Sans huile	Non
Quantité d'huile (l)	0.27
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non
Compatible avec	HL 325-50 (36832)

